

Verzenddatum 3 mei 2022
Ons kenmerk Z/22/156538/305509
Contactpersoon L. van Delft
Telefoonnummer 14071

Onderwerp Kap oude kastanje bij rotonde

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
~
!
"

\$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
:
;

Beste omwonende,

Wij vinden het belangrijk u te informeren over de gezondheid en veiligheid van de bomen in uw wijk. Het spijt ons u te vertellen dat uit onderzoek van onze boomveiligheidsdeskundige is gebleken dat de gezondheid van de oude kastanje tussen de kerkwoning en de Willibrordrotonde slecht is en niet kan worden hersteld. Dit betekent dat de boom moet worden gekapt. In deze brief leggen wij u uit hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

Conditie van de boom

De boom is ongeveer in 1950 aangeplant en in die tijd was dit nog een vrij rustige plek. Inmiddels zijn de Geversstraat, Rhijngeesterstraatweg en de Rijnzichtweg een belangrijke doorstroomlocatie voor verkeer geworden. Maar er rijdt niet alleen veel verkeer, ook ondergronds is er nogal wat veranderd.

Met de kennis van nu zien wij dat de ondergrondse groeiplaats, waar destijds voor is gekozen, zeer beperkt is. Ook de boomspiegel is te klein, waardoor de boom te weinig vocht en voeding krijgt. Bovendien zijn tegenwoordig ondergronds veel kabels en leidingen aanwezig, waardoor de leef- en groeiruimte die voor een boom overblijft, afneemt.

Door deze omstandigheden is de kastanje uiteindelijk verzwakt geraakt. De boom is inmiddels aan het afsterven en dat is niet alleen te zien aan de vele dode takken maar ook aan de slechte bladbezetting. Een ander duidelijk signaal dat de boom afsterft is de aanwezigheid van het elfenbankje. Deze zwam groeit namelijk alleen op dood hout. Als gevolg van deze slechte conditie is de boom instabiel, waardoor hij kan omvallen. Omdat de boom op een drukke locatie staat moet hij op korte termijn worden gekapt.

Kap uiterlijk in week 20

Uiterlijk in de week van 16 mei wordt de boom gekapt door onze aannemer, M. van der Spek. Een verkeersregelaar begeleidt het verkeer zodat de locatie niet afgesloten hoeft te worden.

Meerjarenonderhoudsplan

Omdat we de ondergrondse omstandigheden op korte termijn niet kunnen veranderen komt er voorlopig geen nieuwe boom. De Geversstraat en Rijnzichtweg zijn opgenomen voor groot onderhoud in ons meerjarenonderhoudsplan. Dan wordt er natuurlijk geïnvesteerd in goede (ondergrondse) omstandigheden waardoor nieuwe bomen duurzaam oud kunnen worden. Wanneer dit precies gebeurt weten we op dit moment niet omdat er nog geen planning voor is gemaakt.

Geen kapvergunning nodig

Voor het kappen van deze boom hoeven wij nu geen kapvergunning aan te vragen. De uitzondering is opgenomen in de Bomenverordening 2019, artikel 3 lid 2d en is van toepassing op situaties waarbij een boomveiligheidsdeskundige heeft vastgesteld dat de boom een toenemend gevaar voor de omgeving vormt en de gezondheid van de boom niet meer te herstellen is.

Vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Wij zijn op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 14 071. Uw vraag stellen via ons contactformulier kan natuurlijk ook.

Met vriendelijke groet,

Leon van Delft
Teamleider dagelijks beheer groen